No. 品CR-002- 74R-015

試験成績表

承認	発行	判定
20.1.17 菊池	20.1.17 平岡	合格

サンプル名	HA9160S	19ｲﾝﾁﾗｯｸｺﾝｾﾝﾄ 200V 20A 16口			
試験日	2013/6/7	温度	24.5℃	湿度	63%

試験項目	試験条件	単位	規格	箇所	結果 1	2	3	4	5
保持力(初期値) JIS C8306 6.		N	5 ～ 60	a	41.2	39.5	37.2	36.0	37.1
				b	36.2	36.8	32.5	38.1	36.5
				c	38.5	36.4	34.4	36.5	34.8
				d	36.6	36.3	38.1	40.5	36.9
				e	39.4	38.4	38.4	40.0	38.2
				f	39.5	38.2	40.3	36.3	39.8
				g	36.8	39.8	38.1	36.8	39.1
				h	36.2	39.1	40.5	41.2	36.5
				i	39.1	36.5	39.1	35.2	34.2
				j	38.3	36.8	36.3	34.3	40.5
				k	40.5	37.2	38.1	36.2	34.2
				l	36.1	32.5	39.1	40.1	36.1
				m	38.5	34.4	39.1	34.7	38.1
				n	36.4	41.2	36.5	34.2	36.5
				o	36.3	35.2	36.8	39.1	34.2
				p	37.2	34.3	37.2	36.3	38.0
保持力(開閉後) JIS C8306 6.		N	5 ～ 60	a	40.0	36.4			
				f	40.6	41.2			
				g	41.2	38.0			
				l	43.1	39.1			
				m	42.1	40.5			
				p	40.5	41.0			
刃受部温度上昇(初期) JIS C8306 4.	10A,250V	℃	～ 35	aL	6.3	6.3			
				aR	6.5	6.8			
				fL	6.8	6.5			
				fR	6.5	6.4			
				gL	6.3	6.6			
				gR	6.4	6.7			
				lL	6.8	7.2			
				lR	7.0	7.1			
				mL	7.2	7.0			
				mR	5.5	6.6			
				pL	5.6	6.5			
				pR	5.8	6.8			
刃受部温度上昇(開閉後) JIS C8306 4.	10A,250V	℃	～ 40	aL	8.1	6.9			
				aR	6.8	7.0			
				fL	6.5	8.1			
				fR	7.1	8.2			
				gL	7.0	7.5			
				gR	6.9	6.5			
				lL	6.8	6.8			
				lR	6.5	7.0			
				mL	7.0	7.1			
				mR	6.9	7.3			
				pL	7.2	6.8			
				pR	6.8	6.5			
刃受部開閉性能 JIS C8306 10.	10A 250V 5,000回 15A 250V 100回	－	異常が無いこと	a	OK	OK			
				f	OK	OK			
				g	OK	OK			
				l	OK	OK			
				m	OK	OK			
				p	OK	OK			
絶縁抵抗(初期) JIS C8306 7.	DC500V	MΩ	100 ～		1000＜	1000＜	1000＜	1000＜	1000＜
絶縁抵抗(開閉後) JIS C8306 7.	DC500V	MΩ	100 ～		1000＜	1000＜			

アメリカン電機株式会社

試験項目	試験条件	単位	規　格	箇所	結　果				
					1	2	3	4	5
耐電圧(初期) JIS C8306 8.	AC1500V,1min	−	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
耐電圧(開閉後) JIS C8306 8.	AC1500V,1min	−	異常が無いこと		OK	OK			
耐熱 JIS C8306 14.	80℃,7H	−	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
端子ネジ部強度 JIS C8306 13.1.1(1)(a)	2.0Nm	−	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
接地極部接触抵抗 JIS C8306 5.1		mΩ	～ 50	a	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9
				b	3.2	3.0	2.9	3.1	2.9
				c	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0
				d	2.9	3.1	3.0	2.9	2.9
				e	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
				f	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0
				g	3.1	3.0	3.0	2.8	2.9
				h	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8
				i	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9
				j	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9
				k	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0
				l	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0
				m	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
				n	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9
				o	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0
				p	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9

差込口および温度上昇測定箇所